

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области**
(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.84 тел. 8(343)346-10-54 oitp-undso@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
(по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург»)
отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области**
(наименование органа государственного надзора)

город Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, e-mail: otdel005@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 630/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
«08» октября 2020 г.

*МБДОУ детский сад № 187
и.о. заведующего МБДОУ детский сад № 187 Руденцовой И. Ф.
заведующему хозяйством МБДОУ детский сад № 187 Журавлева Г.А.*

во исполнение распоряжения от 21.09.2020 года № 630 заместителя главного государственного инспектора г. Екатеринбурга по пожарному надзору Дремкова О.А.

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации, ЗАТО)

Дата и время проведения проверки:

02.10.2020 г. с 10-00 по 12-00 час. (Продолжительность: 2 часа)

08.10.2020 г. с 09-00 по 10-00 час. (Продолжительность: 1 час)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа;

(рабочих дней / часов)

проведено плановое мероприятие в отношении - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 187 (ИНН 6678032473, ОГРН 1136678011568), расположенного по адресу: 620908, г. Екатеринбург, пос. Шувакиш ул. Свободы, 11

Лица, проводившие проверку:

Киселёв Георгий Александрович – инспектор Отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району) ОНД и ПР муниципального образования «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующего МБДОУ детский сад № 187 Руденцова И.Ф.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

N Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопасност и	Отметк а (подпи сь) о выпол нении указыв ается только выпол нение
1.	2.	3.	4.	5.
1.	По проекту АУПС:	ПП №390 от 25.04.2012 года ППР РФ п.61, ГОСТ 3156-		

	3156-2012 г.; отсутствует расчёт резервных источников питания, расчёт звукового давления (согласно протоколу исследования № 122п от 02.10.2020 г. по проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации).			
2.	Дымовые пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 50 см от осветительных приборов, звуковые оповещатели расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка (согласно протоколу исследования № 122п от 02.10.2020 г. по проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации).	ПП №390 от 25.04.2012 года ППР РФ п.61, СП 3.13130.2009 п.4.4, СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты).	15.02.2021	
3.	ПКП расположены относительно друг друга на расстоянии менее 5 см, находятся в корпусе 2 этажа объекта защиты (согласно протоколу исследования № 122п от 02.10.2020 г. по проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации).	ПП №390 от 25.04.2012 года ППР РФ п.61, СП 5.13130.2009 п. 13.14.8, п. 13.14.5 (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты).	15.02.2021	
4.	Ручные пожарные извещатели во всех спальных помещениях расположены на высоте менее (1,5±0,1) м. от уровня пола до органа управления (согласно протоколу исследования № 123п от 02.10.2020 г. по измерению уровня звука при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	ПП №390 от 25.04.2012 года ППР РФ п.61, СП 5.13130.2009 п. 13.13.1 (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты).	15.02.2021	

	находящийся на 2 этаже напротив группы №4 расположен на высоте 123 мм (согласно протоколу исследования № 122п от 02.10.2020 г. по проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации).			
5.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в спальнях помещений: группы №5 2 этажа (уровень звука постоянного шума – 47,4 дБА; уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 60,3 дБА), группы № 2 1 этажа (уровень звука постоянного шума – 44,6 дБА; уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 44,9 дБА)(согласно протоколу исследования № 123п от 02.10.2020 г. по измерению уровня звука при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	ПП №390 от 25.04.2012 года ППР РФ п.61, СП 3.13130.2009 п. 4.2 (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты).	15.02.2021	
6.	Допускается применение отделочных материалов с показателями пожарной опасности, превышающими значения требуемых. Акты монтажа (выполненных работ) не предоставлены. (Линолеум – пути эвакуации из спальных помещений 1, 2 этажей).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.134 ч.6. (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону).	15.02.2021	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в **феврале 2021** года (квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Подписи лиц, проводивших проверку:

*Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы
(по Железнодорожному району) ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
Киселёв Г.А.*

«08» октября 2020 г.



[Handwritten signature]
(подпись)

С предписанием по устранению нарушений требований пожарной безопасности ознакомлен(а), копию со всеми приложениями получил(а):

И.о. заведующего

МБДОУ детский сад № 187

Руденцова И.Ф.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«08» октября 2020 г.

✓ *[Handwritten signature]*
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022331

Владелец Овсяникова Светлана Юрьевна

Действителен с 19.04.2023 по 18.04.2024